




## Lac Écho (556) - Suivi de la transparence 2015

### Transparence de l'eau - Été 2015 (profondeur du disque de Secchi en mètres)



#### Transparence :

- Une bonne estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 8 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 3,4 m caractérise une eau légèrement trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac dans la classe mésotrophe.